

B.I.D. Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie	
Ing:	06 JUL 2021
Volg-No.:	

SPOED

B.I.D. Ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport	
Ing:	- 6 JUL 2021
Volg-No.:	

- Aan: de rechtspersoon het Land Aruba
 ✓ De minister belast met Volksgezondheid
 ✓ De minister belast met Justitie, Veiligheid en Integratie
 ✓ De minister belast met Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu
 -Directeurs/diensthouders departementen: DOW, DVG, KPA, DNM en DWJZ
 -De rechtspersoon sui generis Serlimar
 C.C.: informateur Gobierno



B.I.D. Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu	
Ing:	- 6 JUL 2021
Volg-No.:	

Oranjestad, 6 juli 2021

Betreft: verzoek tot stopzetting en verdere onthouding van onhygiënische, gevaarlijke en ongezonde activiteiten inzake de vuilverbrandingsoven c.q. incinerator te Parkietenbos

De incinerator te Parkietenbos wordt in strijd met de hindervergunning geopereerd.¹ Aan de voorwaarden zoals gesteld in de verleende hindervergunning no. DWJZ/2726/20, in ieder geval voorwaarden 14, 15 en 16, wordt niet voldaan, te weten:

1. de incinerator al dan niet testmatig in werking/bedrijf te stellen indien en voorzover de wind ter plaatse niet duidelijk aflagend richting zee waait;
2. de incinerator al dan niet testmatig in werking/bedrijf te stellen indien ter plaatse niet een voor een ieder vanaf de Bucutiweg ter plaatse zichtbare goed werkende windvaan in de buurt van de uitlaat van de incinerator in de vrije wind is geplaatst en aanwezig is;
3. de incinerator al dan niet testmatig in werking/bedrijf te stellen indien ter plaatse niet een voor een ieder vanaf de Bucutiweg ter plaatse zichtbare rode vlag uithangt als teken van het in al dan niet testmatig in werking/bedrijf zijn van de incinerator.

Aruba zit in het orkaanseizoen hetgeen betekent dat de wind telkens weer op elk moment van richting verandert. De praktijk leert reeds dat er geen rekening hiermee wordt gehouden; de omwonenden zitten telkens weer onder de rook en toxische emissies.

Zelfs het direct stoppen van de operatie tijdens een windrichtingverandering impliceert dat de emissies zich dan al hebben verspreid in de buurt en de gevolgen voor de buurtbewoners zijn onomkeerbaar.

Diverse maal is de incinerator gestart zonder dat rekening wordt gehouden met de te voorspellen windveranderingen en de belangen van omwonenden.

Bovendien is de windvaan niet voor eenieder zichtbaar vanuit de Bucutiweg. De vergunningsvoorwaarden die afgeleid zijn van het vonnis KG r. AUA202000307 impliceert bovendien niet twee windvannen, maar een cumulatieve voorwaarde voor de windvaan, bij de uitlaat van de incinerator ter plaatse en zichtbaar vanuit de Bucutiweg. Er wordt derhalve niet voldaan aan de voorwaarden van de hindervergunning. De geplaatste windvaan werkt trouwens niet goed en geeft de windrichting niet correct weer.

De rode vlag, ter informatie van de buurtbewoners dat de incinerator in werking is gesteld wappert dag en nacht en geeft derhalve niet de juiste informatie aan de bewoners conform de eis van de rechter.

De vergunning is slechts verleend voor het verbranden van onder andere rioolslib. Het bedoelde rioolslib wordt echter niet alleen verbrand doch eerst ter plaatse in de open lucht op de grond

verspreid om te drogen hetgeen een broedplaats en magneet vormt voor vliegen, vogels en ongedierte. De buurtbewoners hebben sinds twee weken enorme hinder en overlast van vliegen en stankoverlast vanwege het doen verspreiden en op het terrein in openlucht laten "drogen" van deze rioolslib.

De buurtbewoners kunnen de ramen van hun huis niet open maken om te luchten en krijgen ook gezondheidsklachten vanwege de situatie, waaronder misselijkheid en hoofdpijn.

De incinerator is bedoeld ter een verbetering van het Arubaanse milieu. Het is opgevallen dat de open air burner nog steeds draait tezamen met de incinerator. Dit betekent dat de overlast meer dan verdubbeld is met de plaatsing van de incinerator, aangezien de buurtbewoners nu ook poepstank en vliegenoverlast ondervinden door de verspreiding van rioolslib op het terrein van de dump naast de al jaren bestaande overlast van de landfill zelf.


De hindervergunning vermeldt nergens dat er menselijke faeces c.q. poep op het terrein mag worden verspreid maar dat er rioolslib verbrand zal worden. Voornoemd toedoen is erg onverantwoordelijk, onprofessioneel, onhygiënisch en in strijd met de volksgezondheid en het is onbegrijpelijk waarom dit rioolslib niet in de zgn. dryer wordt geplaatst maar in open lucht wordt verspreid op het terrein om te drogen voordat het verbrand wordt.

Ten gevolge van deze overlast en hinder moeten buurtbewoners ondervinden dat hun woongenot ernstig is en wordt verstoord waardoor zij niet optimaal en ongestoord kunnen genieten van hun eigendomsrecht en deze overlast bovendien ernstige negatieve effecten heeft op hun gezondheid.

Door middel van dit schrijven verzoek ik u deze overlast en hinder per onmiddellijk te beëindigen. Als land c.q. minister bent u toezichthouder op de handhaving van de vigerende regelingen die de veiligheid, het milieu, de gezondheid van burgers dient te beschermen. Middels deze wordt u verzocht om direct aan uw wettelijke plicht tot handhaving te voldoen en als zodanig op te treden.

Indien binnen 2 dagen na ontvangst van dit schrijven voormelde hinder, waaronder verspreiding van voornoemde rioolslib in de open lucht en niet daadwerkelijk aan de vergunningsvoorwaarden van de incinerator wordt voldaan, stel ik u door middel van dit schrijven bij voorbaat in gebreke en zal ik wederom genoodzaakt zijn een rechtszaak tegen u en iedereen die verantwoordelijk is voor wat hier gaande is, te moeten entameren.

Hoogachtend,



mr. Anouk Balentina

¹ Overigens, de verlening van de hindervergunning inzake de incinerator wordt tevens juridisch aangevochten.